

CZOKI - INSTRUKCJA







Czok to zwężenie wylotowe lufy, które reguluje szerokość wiązki śrutu. Zazwyczaj chodzi o poprawę pokrycia i zmniejszenie ilości i rozrzutu śrucin skrajnych.

UŻYWANIE CZOKÓW

Jest 5 rodzajów wkręcanych czoków wewnętrznych, których można użyć w danej strzelbie:

1. F (Full /) - Pełny czok
2. IM (Improved Modified //) - Czok ulepszony, zmodyfikowany
3. M (Modified ///) - Półczok (zmodyfikowany)
4. IC (Improved Cylinder ////) - Ulepszony cylinder
5. Cyl-Skeet (Cylinder-Skeet /////) - Cylinder

Dostępne są również czoki Extra Full, przeznaczone specjalnie do polowania na indyki.

	SKEET	IC	M	IM	F	XF
CHOKE TUBE						
BBLS	CL	****	***	**	*	XF

Do strzelby pump-action dołączono system 3-czkowy: F, M, IC. Oznaczenia są umieszczone na czokach.

Doruk Arms (Eternal) oznacza czoki następująco:

BRAZOWY – SKEET (C LUB CYL.)

CZARNY – IC CHOKE

BIAŁY – M CHOKE

ZIELONY – IM CHOKE

CZERWONY - FULL CHOKE

Lub, kolor plus oznaczenie:





NIEBIESKI ***** C – SKEET (C LUB CYL.)

ZŁOTY **** IC – IC CHOKE

CZERWONY *** M – M CHOKE

BRAZOWY ** IM – IM CHOKE

CZARNY * F - FULL CHOKE



ZASTOSOWANIE CZOKÓW

Szczególną uwagę należy zwrócić na strzały breneką, gdyż można trwale zniszczyć czoki lub lufę, jeśli wkręcony jest niewłaściwy czok. Żeby tego uniknąć zalecamy zapoznać się z poniższymi oznaczeniami czoków:

CYLINDER: oznaczenie C lub CYL. (od nazwy cylinder), bez nacięć lub 5 nacięć;

zastosowanie: w myślistwie: strzały breneką i breneką-kulą (**UWAGA:** breneką-kulą strzelamy tylko z tym czokiem!), strzały śrutem na bardzo bliskie odległości.

1 CZOK: oznaczenie IC lub IMP. CYL. (od Improved Cylinder - ulepszony cylinder), 4 nacięcia; zastosowanie: w myślistwie: strzały breneką, strzały śrutem na bliskie odległości; w strzelectwie jako drugi do konkurencji Krag (Skeet) i Przeloty (Bażant);

PÓŁCZOK: oznaczenie M lub MOD. (od Modified - zmodyfikowany), 3 nacięcia;

zastosowanie: strzały śrutem na średnim dystansie.

3 CZOK: oznaczenie IM lub IMP. MOD. (od Improved Modified - ulepszony zmodyfikowany), 2 nacięcia; zastosowanie: strzały śrutem na dużą odległość, w strzelectwie w konkurencjach Oś (Trap) i Zając;

PEŁNY CZOK: oznaczenie F lub FULL (od Full - pełny), 1 nacięcie; zastosowanie: strzały śrutem na bardzo dużą odległość do odpornej zwierzyny (lisy, gęsi), w strzelectwie: druga lufa w konkurencjach jak wyżej.

UWAGA: Upewnij się, że w strzelbie zawsze jest wkręcony jeden z czoków. Bardzo istotne jest, aby czok był dobrze dokręcony, inaczej nabój może zahaczyć o brzeg niedokręconego czoka, co doprowadzić może do poważnego uszkodzenia lub zniszczenia broni. Przy wkręcaniu czoki należy smarować smarem do czoków, smarem grafitowym lub smarem miedzianym.

UWAGA: Nie można dokonywać modyfikacji czoków ani stosować czoków zastępczych. Modele "pompek" o długości luf 18"/46 cm, 20"/51 cm oraz 24"/61 cm dostępne są z systemem czoków w standardzie.

OSTRZEŻENIE:

1. Zanim wkręcisz/wykręcisz czok upewnij się, że broń jest zabezpieczona i rozładowana.
2. Zachowując zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią (pusta komora nabojowa, pusta komora zamkowa, pusty magazynek, broń zabezpieczona), sprawdź, czy czok się nie poluzował. W takim przypadku należy go dokręcić kluczem do czoków.
3. Wkręcanie i wykręcanie czoków wewnętrznych: Wybierz czok, którego chcesz użyć. Włóż go do lufy kluczem do czoków i wkręcaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie mocno dokręcony. Aby go wykręcić ponownie użyj klucza do czoków i wykręcaj w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie wyjmij czok. **NIE STRZELAJ BEZ WKRĘCONEGO CZOKA. MOŻE DOJŚĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA BRONI.**